

BESA KFZ-Gutachter e.K. • Im Speitel 37 • 76229 Karlsruhe

Herr



Karlsruhe, den 01.07.2026

Kfz-Haftpflichtschaden

: [Redacted]

Ihr Mandant



Ereignis vom : 24.06.2026

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 26.057

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten heute das Original des Gutachtens über die am Fahrzeug Ihres Mandanten festgestellten Schäden zur Weiterleitung an die zuständige Versicherung.

Zeitgleich erhält Ihr Mandant eine Kopie des Gutachtens.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

BESA KFZ-Gutachter e.K.
Samy Hamideh

Anlagen

Gutachten
Rechnung
Abtretungserklärung


Haftpflichtgutachten

26.057

zum Schaden vom 24.06.2026



RENAULT
Kangoo 1.5 dCi Privilege



BESA KFZ-Gutachter e.K.

Samy Hamideh
Im Speitel 37
76229 Karlsruhe
Telefon: 0721/66476125

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt und Zusammenfassung	3
Fahrzeugdaten	4
Gutachten-Vortexte	5
Auftrag/Halter	5
Zustand/Besichtigung	5
Vorschäden	5
Schadenhergang/Beurteilung/Beschreibung	5
Anstoßbereich/-richtung	6
Instandsetzungshinweis	6
Kalkulation	7
Gutachten-Nachtexte	10
Wertminderung	10
Abzüge	10
Wiederbeschaffungswert	10
Restwert	10
Totalschaden	11
Reparatur	11
Fotodokumentation	13
Anlagen	
Restwertbörse	
Gutachtenauftrag	

Haftpflichtschadengutachten / 26.057

Auftraggeberin und Halterin: [REDACTED]		Versicherung des Unfallgegners: [REDACTED]	
Kennzeichen: [REDACTED]		Telefon/E-Mail: [REDACTED]	
Auftrag vom: 30.06.2026		Versicherungsschein-Nr.: [REDACTED]	Schaden-Nr.: [REDACTED]
Versicherungsnehmer bzw. Halter: [REDACTED]		Werkstatt: DEKRA reg. Durchschnitt [REDACTED]	
Kennzeichen: [REDACTED]		Anwalt: [REDACTED]	
Ereignis vom / Ort: 24.06.2026 / [REDACTED]		Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend: Herrn Hamideh / Werkstattmeister	
Besichtigungsdatum / Ort: 30.06.2026 / [REDACTED]		[REDACTED]	

Zusammenfassung (Totalschaden)

Reparaturkosten ohne MwSt.	4.105,80 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	780,10 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	4.885,90 €
Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)	2.100,00 €
Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)	150,00 €
Wertverhältnis ((Rep.+WM)/WBW) : 233 %	
Wiederbeschaffungsdauer : 12-14 Kal.-Tage	
Nutzungsausfallentschädigung : 38,00 € pro Kalendertag (max.)	
Mietwagenklasse : 04	
Wertminderung : entfällt (Totalschaden)	
Feststellung Totalschaden : 01.07.2026	
	(wurde Frau [REDACTED] mitgeteilt)
Fahrzeugzustand : Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher	
Notreparatur : nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich	

Dieses Gutachten umfasst:

24 Seiten
23 Bilder

Anhang: Restwertbörse, Gutachtenauftrag

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]				
Fahrzeugart PKW		Aufbau KOMBI		
Fabrikat RENAULT	Typ und Ausführung Kangoo 1.5 dCi Privilege			
Fahrzeugidentnummer [REDACTED]	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ [REDACTED]	EDV-Abruf-Code 10444419	Bauzeit	
Motorart Diesel, 04 Zyl.-Reihenmotor	Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 4	Umwelt-Plakette		
Antriebsart / Getriebe Frontantrieb / Manuell (5-Gang)	Leistung 62 kW	Hubraum 1.461 ccm		
Erste Zulassung 06.06.2007	Letzte Zulassung 03.09.2013	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.200 / 1.650	Anzahl Türen 5	Anzahl Plätze 5
Fahrzeuglänge (mm) 3.995	Fahrzeugbreite (mm) 1.663	Fahrzeughöhe (mm) 1.827	Radstand (mm)	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
Anz. Vorbesitzer mehrere	nächste HU 06.2027	Tacho abgelesen 313.151 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand mäßig		Farbe TEINTE CAISSE BLEU INTENSE		
Bemerkung				
Serien-Ausstattung Ablagegalerie ueber den Vordersitzen, ABS,EBV, Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size", Airbag: Kopf-/Seitenairbags vorne, Aussenspiegel el. verstell.- und beheizbar, Aussenspiegel in Wagenfarbe, Brems-Assistent-System (BAS), Bremsleuchte dritte, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Gurtsystem auf allen Plätzen, Fensterh. elektr. vorne, Frontschuerze in Wagenfarbe, Fussmatten: vorne, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Grundausrüstung Kangoo, Heckklappe, Heckscheibenw., Innenraumspiegel, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kofferraumabdeckung, Kopfst. vorn höhenstellbar, Kopfstützen (3) hinten höhenverst., Lackierung: Standard, Mittelarmlehne, vorne, Nebelscheinwerfer, Paket: Elektrik, Polster: Stoff, Radio mit CD-Player (4 x 15 Watt), Radiozubehör: Radiovorrüstung, Reifen: Ersatzrad vollwertig, Rücks.Lehne get.,3.Kopfstue & Gurt hi.mi, Schiebetuer, hinten li. mit Klappfenster, Schiebetuer, hinten re. mit Klappfenster, Servolenkung, Sitze: Schublade unter dem Beifahrersit, Steckd. 12 Volt, Wärmeschutzglas grün, Wegfahrsperre elektron., Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Sonderausstattung Lackierung: Metallic, Radio mit CD-Player (4 x 15 Watt) MP3-fähig				

Auftrag

Gemäß schriftlichem Auftrag vom 30.06.2026 durch Frau [REDACTED] wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte mehrere Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher infolge deformierter Fahrzeugteile.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken lagen nicht vor.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich der Vorschäden beruhen auf der Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Motorhaube Hagelschaden + Verformung	außerh. Schadenb.	50,00 €
Dach Hagelschaden	außerh. Schadenb.	100,00 €
Stoßfänger vorn kratzbeschädigt	außerh. Schadenb.	75,00 €
Seitenwand HL verformt/kratzbeschädigt	außerh. Schadenb.	100,00 €
Tür VL verformt/kratzbeschädigt	außerh. Schadenb.	75,00 €
Kotflügel VL kratzbeschädigt	außerh. Schadenb.	50,00 €
Tür HL Hagelschaden	außerh. Schadenb.	50,00 €
Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden:		500,00 €

Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters fielen die Heuballen vom Anhänger des Verursachers.

Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.

Schadenbeschreibung


Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:

Heckscheibe, Klebesatz Hecksch, Dichtung Heckscheibe, Schlussleuchte R beschädigt - erneuern.

Beilackierung nicht erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist eine Beilackierung angrenzender Teile nicht erforderlich. Auch in Anbetracht des Farbtones sowie insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Schadenbildes ist es möglich, die Lackierung so durchzuführen, dass ein eventueller Farbtonunterschied nicht mehr wahrnehmbar ist.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) – einschließlich der zugehörigen Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile – entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Besichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

REPARATUR - KALKULATION NR

30.06.2026

FZ-HALTER

SCHADENART HAFTPFLICHT

FABRIKAT RENAULT

KANGOO

PRIVILEGE

FZ-IDENT-NR

TYP-CODE

12 18 44

ERSTE ZUL

06.06.2007

NAECH HU 06.2027

LAUFLEIST

313151

BES-DATUM 30.06.2026

REP-FIRMA DEKRA reg. Durchschnitt

AUSFUEHR-
VARIANTEN

SCHIEBETUER L VERGL
ZENTRALVERRIEGELUNG
NEBELSCHEINWERFER
AUSSTATTUNG STOFF
KLAPPTISCH FAH-/BEIF
SEITENSCHIEBE L FEST
BEIFAHRSITZ KLAPPB
ABLAG MIT DECKEL
SCHIEBETUER R VERGL
GETRIEBE 5-GANG
ABS
FELGEN 5,5J X 14
AUSSTATTUNGSCODE E2

AB 01.2007
FENSTERHEBER V ELEKT
LEUCHTEITENREGULIER
ARMLEHNE V
RUECKSITZBANK GET
KASTENWAGEN VERGLAST
KOPFSTUETZEN H
BORDCOMPUTER
POLLENFILTER
SERVOLENKUNG
RADVOLLBL 14 ZOLL
RADIOSAT 2X15 W CD
FRONTANTRIEB

KLIMAAANLAGE
A-SPIEGEL ELEKTR/HZB
HECKSCHEIBENWISCHER
SCHUBLADE BEIFAHRS
GEPAECKRAUMABDECKUNG
HECKKLAPPE
TUERSCH H L KLAPPBAR
TUERSCH H R KLAPPBAR
1461CCM 62KW
BEIFAHREIRAIRBAG
REIFEN 165/70 R14..R
SEITENAIRBAG

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =157.25 EUR/STD
PREIS/KL 2 =160.75 EUR/STD
PREIS/KL 3 =160.75 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
5180 KA	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	1	6	94.35
8083 KA	RUECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
KN	ABDECKUNG A L STOSSFAENGER H AUS-/EIN	1	1	15.73
KN	ABDECKUNG M STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
KN	ABDECKUNG A R STOSSFAENGER H AUS-/EIN	1	1	15.73
4907 KA	HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	1	10	157.25
	INKL. A-E VERKLEIDUNG HECKKLAPPE UND KABELSTRANG			
5020 KA	HECKSCHEIBE AUS-/EINBAUEN	1	9	141.53
8038 KA)	HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR AUS-/EINBAUEN	2	1	16.08
5209 KA)	SCHUTZLEISTE HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
5324 KA)	HECKKLAPPENAUSSENGRIFF AUS-/EINBAUEN	1	1	15.73
8632 KA	ZUSATZBREMSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	1	2	31.45
2581	STOSSFAENGER H INSTANDSETZEN	2	8*	128.60
2931	HECKKLAPPE INSTANDSETZEN	2	25*	401.88
3482	SEITENRAHMEN R INSTANDSETZEN	2	15*	241.13

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR

30.06.2026

LACKIERUNG

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 182.75 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB. - PREIS
9762 LV	HECKKLAPPE	REPARATURLACK KAT 1	35	639.63
9775 LV	SEITENRAHMEN R	OBERFL LACK KAT 2	27	493.43
9971 KA)	AUSSENTEIL LACKIEREN	2-SCHICHT OHNE I	19	347.23
9901 VA	AUSSENTEIL EINSTIEGSCHW R	LACKIEREN	1	18.28
9901 VA	AUSSENTEIL SEITENTEIL H R	LACKIEREN	1	18.28
9901 VA	AUSSENTEIL HECKKLAPPE	LACKIEREN	1	18.28
9022 VA	STOSSFAENGER H	LACKIEREN	2	36.55

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
3151	HECKSCHEIBE	77 00 354 815	269.92
3160	KLEBESATZ HECKSCH	77 11 785 626	57.58
3161	DICHTUNG HECKSCHEIBE	77 00 307 745	55.14
3282	SCHLUSSLEUCHTE R	82 00 150 621	149.15

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR

30.06.2026

SCHLUSSKALKULATION

EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	35 AW X	157.25 EUR/STD	550.38
GESAMT KL 2	49 AW X	160.75 EUR/STD	787.68
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			1 338.06
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
ARBEITSLOHN	86 AW X	182.75 EUR/STD	1 571.65
LACKIERMATERIAL	40.00 %		628.66
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			2 200.31
E R S A T Z T E I L E		531.79	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)		10.64	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			542.43
REPARATURKOSTEN OHNE ENTSORGUNG			4 080.80
ENTSORGUNG (PAUSCHAL)		25.00	
GESAMTSUMME ENTSORGUNG			25.00
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....			4 105.80
MWST 19.00 %			780.10
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....			4 885.90

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +20.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR

LIZENZ = ISAMQACL

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

SYSTEM AUDATEX

Wertminderung**entfällt****Abzüge im Kfz-Haftpflichtfall****keine**

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (Privatmarkt, MwSt. nicht ausweisbar)**2.100,00 €**

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Der ermittelte Wiederbeschaffungswert ergibt sich aus den über die relevanten Datenbanken ermittelten Werten bzw. über Internetrecherchen.

Üblicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge auf Grund des Fahrzeugalters nicht im seriösen Kfz-Handel erhältlich. Berücksichtigt wurde daher der für derartige Fahrzeuge maßgebende sogenannte Privatmarkt. Angaben zur Höhe der Mehrwertsteuer können daher nicht gemacht werden, da für derartige Fahrzeuge in der Regel keine gesonderte Umsatzsteuerausweisung erfolgt.

Vom Sachverständigen wurde zur Glaubhaftmachung des Wiederbeschaffungswertes eine Marktwertanalyse durchgeführt. Diese ergab im Detail folgende Ergebnisse:

Anbieter	Korridor von	Korridor bis	Durchschnitt
WinValue	1.700,00 €	3.600,00 €	2.600,00 €
Vom Sachverständigen festgelegt:			2.100,00 €




Hinweis: Durch die am Fahrzeug vorhandenen und in den Vortexten beschriebenen Vor- und Altschäden ergibt sich eine Reduzierung des Wiederbeschaffungswertes im Vergleich zu einem unbeschädigten Fahrzeug gemäß unserer Ermittlung von **500,00 €**. Ein unbeschädigtes Vergleichsfahrzeug würde einen Wiederbeschaffungswert von **2.600,00 €** erzielen.

Restwert (steuerneutral)**150,00 €**

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Nach der Rechtsprechung des BGH's hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Es empfiehlt sich, vor Veräußerung des Fahrzeuges Rücksprache mit der Versicherung zu nehmen.

Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen 14 Tage an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen. In Höhe des angegebenen Wertes liegt ein Angebot vor:

**150,00 €****30,00 €****30,00 €****Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)****38,00 €**

Der Nutzungsausfall entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war.

Der Nutzungsausfall entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: Schwacke)

Mietwagenklasse**04**

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 04 eingestuft. (Quelle: Schwacke)

Kfz-Haftpflicht-Totalschaden

Aus dem Kostenvergleich zwischen Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten geht hervor, dass die Reparaturkosten im Bereich beziehungsweise über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Aus technisch-wirtschaftlicher Sicht liegt ein *Totalschaden* vor. Die Durchführung einer Reparatur kann nicht empfohlen werden.

Halter bzw. dessen Beauftragter wurden informiert am :

01.07.2026

Die angemessene Wiederbeschaffungsdauer für ein gleichwertiges oder ähnliches Fahrzeug beträgt:

12-14 Kal.-Tage

Gleichwertiges Fahrzeug ist nachweisbar.

Reparaturdauer (informativ)


4 Arb.-Tg.

Im Reparaturfall wäre mit der angegebenen Reparaturdauer in Arbeitstagen zu rechnen.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Karlsruhe, 01.07.2026



Samy Hamideh

Dieses Gutachten inklusive der enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, sind vorbehalten. Eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung - auch in Auszügen - bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn



Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



Foto 3: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich




Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:




Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:




Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 15:




Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:




Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

Fotodokumentation



Foto 23:

VERBINDLICHES KAUFANGEBOT

Restwert des Fahrzeuges

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ermittlung des Restwertes erfolgte über das Portal
'WinValue Restwertbörse'.

Das vorliegende Kaufangebot beträgt **150 EUR** und
wurde von der Firma [REDACTED] abgeben.
Zum Verkauf nutzen Sie bitte das WinValue Verkaufsportal
oder kontaktieren Sie den WinValue Abwicklungsservice
unter den unten aufgeführten Kontaktdaten.

Verbindliches Kaufangebot

150 EUR

(inkl. MwSt.)



Entfernung: 54 km

Verkauf über WinValue Verkaufsportal

[https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED])
Objekt-Nr. [REDACTED]
Tel.: 02941 96 66 911
E-Mail: aws@winvalue.de

Der Käufer ist bis zum 22.07.2026 zur kostenfreien
Abholung innerhalb der ersten 6 Werktage nach
Beauftragung verpflichtet. Das Angebot gilt bei
unverändertem Fahrzeugzustand entsprechend dem
zugrundeliegenden Gutachten.



Scannen Sie den QR-Code, um Ihr Fahrzeug bequem
über das Verkaufsportal zu verkaufen.



Objekt-Nr.	[REDACTED]
Aktenzeichen	26.057
Hersteller	Renault
Modell	Kangoo 1.5 dCi Privilege
Kraftstoff	Diesel
Erstzulassung	06/2007
Laufleistung	313.151 km
Fz.-Ident-Nr.	[REDACTED]
Standort	[REDACTED]
Einstelldatum	30.06.2026 19:03
Gebotsfrist	01.07.2026 20:00
Abrufdatum	01.07.2026 20:24
Anzahl der Bilder	22
Anzahl der Interessenten	5 (100%)
Anzahl der Gebote	3 (60%)
Bindefrist	22.07.2026

WEITERE VERBINDLICHE ANGEBOTE

Objekt-Nr. [REDACTED]
Aktenzeichen **26.057**
Bindefrist **22.07.2026**

- | | | | |
|---|---|--------|--|
| 2 | <div style="background-color: black; width: 400px; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 400px; height: 60px;"></div> | 404 km | 30 EUR
<small>(inkl. MwSt.)</small> |
| <div style="background-color: black; width: 400px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 400px; height: 60px; margin-top: 5px;"></div> | | | |
| 3 | <div style="background-color: black; width: 400px; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 400px; height: 60px;"></div> | 353 km | 30 EUR
<small>(inkl. MwSt.)</small> |

Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de

Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de